(調光T/Uは114·116頁)

制

御

編

商

施工・設定の手順

施 工 施工……リレー制御盤・スイッチ・熱線センサスイッチなど器具の取り付けを行う。

設 定 リレー制御用T/U※1、調光T/Uのアドレス設定を行う。 ●詳細は下記をご参照ください。

スイッチのアドレス設定※2を行う。下記の表をご参照ください。

- 手順8 ●ここまでで個別の制御は可能です。
 - ●パターン・グループ制御は 手順9 も必要です。

手順 9 パターン・グループ制御の内容設定を行う。

事前に作成したパターン・グループの設定内容一覧表を基に、セレクタスイッチ部または小形パターン・ グループ設定器(WRT9600)で制御内容設定する。

- ●詳細は117~119頁をご参照ください
- ●設定内容一覧表は大切に保管してください。変更など保守点検に必要です。



ディップスイッチにて アドレス設定

リレー制御用T/U <u>*1)リレー制御用T/Uの</u>

※2)スイッチのアドレス設定

●各設定器の役割

WRT5850W 小形パターン・グループ 設定器(電波設定機能付) (アドレス設定機能付) 小形パターン・ グループ設定器 (アドレス設定機能付) ワイヤレス アドレス設定器 WRT9500K パターン・グループ設定スイッチ付 セレクタスイッチ WRT9630 WRT9103K WRT9600 〇114頁 ○114頁 スイッチやT/Uに対する \bigcirc X X 光アドレスの設定パターン・グルーフ 119頁 X \bigcirc_{*4} 0 制御内容の設定 パターンに調光を組み込んだ 場合のフェード時間設定 \bigcirc \times X \bigcirc パターンに調光を組み込んだ 0 \bigcirc X ○ **5 場合の明るさレベルの設定 ーン・グループ制御内容の _____ 1伝送ユニット分 () 1伝送ユニット分 X X 1伝送ユニット分 バックアップ(保存) 特殊な設定・確認の機能 \bigcirc \times X \bigcirc \bigcirc ワイヤレス熱線センサの X X X

●設定器は、設定用とは別にバックアップ用として保管することをおすすめします。

※3)有線で行います。 4行毎のアドレスの表示です ので、回路数が少ない場合 におすすめします。


- ※4) 個別スイッチ、パターン・ グループスイッチを並べた セレクタスイッチ部で行います。
- ※5) セレクタスイッチ部に 調光スイッチが必要です。

手順 10 動作確認を行います。 動作確認


■スイッチを押しても負荷が点滅しない場合は133頁の「動作確認Q&A」をご参照ください。

設定方法とご注意

アドレス設定方法 ディップスイッチ設定式器具




■リレー制御用T/U・T/U付6Aリレーユニット(4回路用)の場合 ……負荷ナンバー1,2,3,4は固定です。



などの重複はできません

■表示ランプ、T/U付表示ランプ、個別制御用接点入力T/U(1入力用) リレー制御用T/U·T/U付6Aリレーユニット(1回路用)の場合 …〈負荷チャンネル+負荷ナンバー〉設定が必要です。




●負荷アドレス・スイッチアドレス記入の平面図、負荷アドレス一覧表、パターン・グループの制御内容設定一覧表を必ず分電盤内などに保管してください。

付

ディップスイッチの設定一覧表

負荷チャンネル(ch) (側がディップスイッチを倒す側です。)



ご注意

負荷ナンバー (1コ用、1回路用器具の場合)(🔲 側がディップスイッチを倒す側です。)

1	I II 1 0	2	I II 1 0	3	I II 1 0	4	I II 0
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

アドレス設定方法 (8ビットディップスイッチ設定式)

■カードスイッチの場合(8ビットディップスイッチ設定式)

品 番	品 名	個別制御	グループ制御	パターン制御
WR3891	カードスイッチ	0	0	×

● パターン制御の場合

●個別制御	の場合	● グループ制	御の場合
負荷アドレス (光アドレス設定式)	負荷チャンネル - 負荷ナンバー (ディップスイッチ設定式)	グループアドレス (光アドレス設定式)	グループチー
01 02 03 04	128 64 32 16 8 4 2 1	1 2 3 4	128 64 32 16 8 4 グループ選択スイッ
1-1 1-2 1-3 1-4	個別選択スイッチ1ch -1 -2 -3 -4	5 6 7 8	10
2-1 2-2 2-3 2-4	2ch -1 -2 -3 -4	9 10 11 12	20
3-1 3-2 3-3 3-4		13 14 15 16	30
4-1 4-2 4-3 4-4	1 1 1 0	17 18 19 20	40
5-1 5-2 5-3 5-4		21 22 23 24	50
61-1 61-2 61-3 61-4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	121 122 123 124	300
62-1 62-2 62-3 62-4		125 126 127	310 128 64 32 16 8 4
63-1 63-2 63-3 63-4		〈例〉 グループ9	20
〈例〉 2-4	128 64 32 16 8 4 2 1 1 I I 1 2ch-4		20

2ch


グループアドレス (光アドレス設定式)	グループチャンネル 【・ グループナンバー (ディップスイッチ設定式)
1 2 3 4	123 64 32 16 8 4 2 1
5 6 7 8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 10 11 12	2ch -1 -2 -3 -4 0
13 14 15 16	3ch -1 -2 -3 -4
17 18 19 20	4ch -1 -2 -3 -4
21 22 23 24	5ch -1 -2 -3 -4
121 122 123 124	30ch -1 -2 -3 -4
125 126 127 -	31ch -1 -2 -3 -
〈例〉 グループ9	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


パターンアドレス (光アドレス設定式)	パターンチャンネル - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 2 3 4	128 64 32 16 8 4 2 1
5 6 7 8	
9 10 11 12	0 9 10 11 12
13 14 15 16	13 14 15 16
17 18 19 20	17 18 19 20
21 22 23 24	1 21 22 23 24
25 26 27 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 29 30 -	1ch 1 -2 -3 -3
67 68 69 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 71 72 -	15ch -1 -2 -3 -
〈例〉 パターン16	128 64 32 16 8 4 2 1 I II

注)下記表の"一"のアドレス(ナンバー)および、 左記以外の設定は、不動作、誤動作の 原因となりますので設定しないでください。

付

小形パターン・グループ設定器(WRT9600) · · · · · · ワイヤレスアドレス設定機能あり





特長

①小形パターン・グループ設定器1台で〈アドレス設定〉と〈パターン・グループ制御内容設定〉が可能です。

- ②パターン・グループの設定・変更を机上で行い、後からフル2線信号線に接続することにより、設定・変更内容を伝送ユニットに記憶可能です。また、伝送ユニットに記憶されている制御内容を小形パターン・グループ設定器に入力し保管することができます。
- ③パターン制御の内容設定時、個別アドレス使用の調光レベル設定ができます。(伝送ユニットWRT2050など、WRT2040系列使用の場合)
- ④パターン制御の内容設定時、フェード時間の設定が可能です。(伝送ユニットWRT2050など、WRT2040系列使用の場合) ⑤個別・グループ・パターン・調光制御の動作確認およびシステム状態確認が可能です。
- ●詳細は、別途商品仕様書、仕様図を当社営業所にご請求ください。
- ●詳細は、別述商品は稼音、は稼凶を当れ呂栗がにこ謂水ください。 ●WR3212伝送ユニットは、パターン・グループ制御内容の読み込みのみで、入力はできません。


ご注意

液晶パネル表示部は4アドレス分の表示のため回路数が多い場合(50回路を超える場合)のパターン・グループ制御内容設定は、パターン・グループ設定スイッチ(WRT5850)付セレクタスイッチ部、またはパターン・グループ設定スイッチ付セレクタスイッチ(WRT9103K)での設定をおすすめします。

●111頁各設定器の役割ご参照ください。

機能概要 設定方法

	機能		概要	機能			概要
	操作音電源切断時間		操作音 本器の操作音の、あり/なしを設定			動作確認	本器よりフル2線システムを制御
			本器の無操作時の電源切断時間を設定		チェック・	システム状態表示	フル2線システムの状態を表示
初期			(なし、5分、10分)		1 1 1 1	端末登録P·G表示	選択した端末器の登録されているパターン・グループ番号を表示
設定	伝送ユニット		接続する伝送ユニットを設定 WRT2050はWRT2040に合わせてください。			空き端末表示	システムの空き端末(アドレス)を表示
	端末数変化監視		システムに接続されている端末数が変化したときに 確認メッセージを表示		<i>1</i> = <i>1</i> L	パターン反転	パターン設定内容を反転
			スイッチ・T/UのアドレスNo.、			コピー	パターンまたはグループの設定内容を他のパターン・ グループにコピー
アドレ	ノス設定 		スイッチの機能・タイマー時間の確認/設定		編集	オール消去	パターン・グループ設定内容を選択範囲ごとに消去
パタ	ーン・グルーフ	プ設定	システムのパターン・グループ制御内容を確認/設定			範囲	パターン・グループ設定内容を選択範囲ごとに一括編集
		入力	伝送ユニットからパターン・グループ設定内容を入力			P・G設定モード設定	フル2線システムの状態を切替え
特別設定	伝送 ユニット	出力	本器のパターン・グループ設定内容を伝送ユニットに出力		設定状態	P·G設定内容一覧	選択したパターン・グループに登録されている端末器 (アドレス)の状態を表示
	.,,	照合	本器と伝送ユニットのパターン・グループ設定内容を照合		,	空きP.G表示	使用されていないパターン・グループ番号を表示





小形パターン・グループ設定器(アドレス設定 機能付)(波設定機能付)でも設定ができます。

小形パターン・グループ設定器(WRT9600)によるアドレス設定

光アドレス設定式のスイッチ・T/Uは、伝送ユニットからのフル2線信号線が接続されていないと、アドレス設定はできません。

●アドレス設定時…… 手順1 → 手順2 → 手順3

●アドレス確認時…… 手順1 →確認後、アドレス設定器の電源を切る。

●アドレス変更時…… 手順1 → 手順2 (変更の所まで、改行を押しアドレスを変更する)→ 手順3

※エラー時は、液晶パネル表示部に"アドレス確認ができません"と

WRT9600のキャンセルを押し、再度操作を行う。

〈例〉スイッチ(3コ用)(フルカラー形)の場合

手順1

種類確認



WRT9600の電源を入れ、 アドレス設定を押す。

表示がでる。〈ピッピッピッピッピッピ音〉



スイッチの送受信部に WRT9600の受発光部(▲の所) を1cm以内に近づけ動かさない。

WRT9600の

確認

を押す。

3

WRT9600より〈ピー音〉確認するまで動かさない。 (約1~4秒)

初期設定時のWRT9600の 液晶パネル表示

■スイッチ(3コ用)の場合

€14		8(8) RES	7972No.	ON/OFF	タイマー	調光レベル
75レス設定	I	\$831		-		- I-7 6
P·G股定		9831		-		5
初期		1831		-		3
1691			_	-	_	1
確15	Ī	スイッチ	λታπ/υ	リレーT/U	顕光T/U	電池規量

注) — の所には設定でき ません。

アドレス確認完了

エラー表示"フル2線信号が存在しません"と表示された場合は、 「11「アドレス設定」を押す。」から始めてください。

手順2

WRT9600に アドレスを入力



- ●スイッチからWRT9600を離す。 1コ目に「個別2-1」を入力 する場合
- 個別 を押す
- カーソル▶、切り換え▲ を押し、 アドレスNo.を"2-1"と選択する。

€-14		制制推到	79VZNa	ON/OFF	タイマー	調光レベ	ı
がいな際		1831	2-1	_			
P·G限定		5031		-		5	
1330		5031		-		<u></u> 3	
特別			_	_	_	- - ₁	
						400	- 1
381E	1	スイッチ	λ <i>t</i>)Τ/U	リレーT/U	顕光T/U	電池残量	
	_						_



- 2コ目に「P1」を入力する場合
- カーソル ◀▼ を押し、2段目 __ の機能欄にカーソルを移す。
- P を押す。
- カーソル ▶ 、切り換え▲ を押し、 アドレスNo.を"1"と選択する。

	€-K	Г	M04831	7%72No.	ON/OFF	タイマー	. 3	門光レベル
П	がレス設定		fESI	2-1	-		T-	7-6
П	P·G限定		Р	- 1	I —	_	T	□ 5
П	FACUE		f#81		-		T	-] <u>-3</u>
П	特別			_	_	_	-	1
Ш		_						
П	報認	1	スイッチ	入力T/U	IJレ—T/U	顕光T/U	=	治残量
(



コ目に「G3」を入力する場合

- カーソル ▼ を押し、3段目の 機能欄にカーソルを移す。
- G を押す。
- カーソル▶、切り換え▲ を押し、 アドレスNo.を"3"と選択する。

€-ド		8(8)48(8)	75VZNo.	ON/OFF	タイマー	調光レベル
別な程定		5031	2-1	-		-1-7 6
P·G限定		Р	- 1	—	_	5
BUSUS	D	G	3	<u> </u>		3
1691			_	_	_	- - ₁
						•
H12	1	スイッチ	λカT/U	リレーT/U	顕光T/U	電池残量

※エラー時は、液晶パネル表

示部に"アドレス設定ができ ません"と表示がでる。〈ピッ

WRT9600のキャンセルを

押し、再度操作を行う。

ピッピッピッピ音〉



3コ目のG3に「遅れ5分」を 入力する場合

- カーソル▶ を押し、3段目の タイマー欄にカーソルを移す。
- 切り換え▲ を押し、 _____ '遅れ5分"を選択する。

€-6	9(3)983(7FVZNa	ON/OFF	タイマー	調光レベル
アドレス設定	5031	2-1	-		7-7-6
P·G膜定	Р	- 1	-	_	5
90 MB	G	3	-	遅れ.5 min	1—1-3
4634		_		_	- - ₁
					•
3812	スイッチ	入力T/U	リレーT/U	調光T/U	電池残量

注)パターンにタイマー設定はできません。

手順3

アドレスを 設定



スイッチの送受信部に WRT9600の受発光部(▲の 所)を1cm以内に近づけ動か さない。




WRT9600の 設定 を押す。 WRT9600より〈ピー音〉確 → アドレス設定完了



- スイッチのハンドルを外し 鉛筆でアドレス(ナンバー)を 記入する。
- WRT9600の電源を切る。

●エラー表示について

エラ	一表示	症状(メッセージ)	点検	処置
		*アドレス確認が	スイッチ・T/Uにフル2線の 信号線が接続されていますか?	キャンセルを押して フル2線信号線を接続してください。
アドレス	エラー (E-10)	アトレス雑誌が できません" "アドレス設定が できません"	スイッチ・T/Uと本器の間が 離れすぎていませんか?	キャンセルを押して、 1cm以内で行ってください。
ス設定時			本器に電池が入っていますか? ●電池が入ってなく(消耗)、付属 ケーブルをつないでいる状態	本器に電池を入れ、再度行ってください。
	エラー (E-11)	"確認データが 異常です"	"確認中"表示がされている間に 本器を動かしていませんか?	キャンセルを押して、確認中は本器を動かさないでください。



制

御


商


順


ア注音

アドレス設定器(WRT9500K)では、パターン・グループ制御内容設定はできません。 ※パターン・グループ設定スイッチ(WRT5850)付セレクタスイッチ部、または小形パターン・グループ 設定器(WRT9600)にて設定を行います。111頁各設定器の役割をご参照ください。

ワイヤレスアドレス設定器(WRT9500K)







種類別アドレスNo.およびタイマ設定範囲 スイッチ・T/U(光アドレス設定式)

	5ヶ下、政定能四 ノスリップ・1			タイマ
種別	機能	アドレスNo.	遅れ消灯	一時点灯
	個別	0-1~0-4, 1-1~63-4	30秒 ①分 5分	30 ^{‡9} (1) ⁹ (5) ⁹ (60) ⁹ (20) ⁹
スイッチ	G:グループ	1~127	30秒 ①分 ⑤分	30 ⁷ (1) ⁹ (5) ⁹ (60) ⁹ (20) ⁹
	P:パターン	1~72		
	調光、調光(ON/OFF)	1~16	30秒 ①分 ⑤分	30秒 (1)分 (5)分 (6)分 (20)分
	個別	0-1~0-4, 1-1~63-4		
入 <u>力T/</u> U	G:グループ	1~127		
	P:パターン	1~72		
	調光(ON/OFF)	1~16		
リレ <u>-T/</u> U	個別	0-1~0-4, 1-1~63-4		
調 <u>光T/</u> U	調光	1~16		

録

ワイヤレスアドレス設定器(WRT9500K)によるアドレス設定

〈例〉スイッチ(3コ用)(フルカラー形)の場合

手順1

種類確認



WRT9500Kの電源を入れ



スイッチの送受信部にWRT 9500Kの受発光部(▲の所) を1cm以内に近づけ動かさな



WRT9500Kの確認を押す。 WRT9500Kより〈ピー音〉 確認するまで動かさない。 (約1~4秒)

アドレス確認完了

初期設定時のWRT9500K の液晶パネル表示

■スイッチ(3コ用)の場合

7	イッチ 入;)T/U	リレー	·T/U 調光	T/U	
		アドレス	ON	タイマ		
	個別					
	個別					
	個別					
					-	
	(

注) - - の所には設定できません。

※エラー時は、液晶パネル表示部の左下に"エラー"と表示がでる。 〈ピッピッピッピッピッピッ音〉

アドレス設定器のアドレスクリアーを押し、23操作を行う。

手順2

WRT9500Kに アドレスを入力



●スイッチからWRT9500Kをはなす。 ●機能設定キー(個別)またはG または 戸または 調光)を押す。 例えば、個別アドレス2-1を入力 する場合、② [-] [1を押す。



●2コ目にアドレスが必要な場合 改行を押す。 <u>M</u>えば、次にP 1と押す。 (P:パターン)



●3コ目にアドレスが必要な場合 改行を押す。 <u>例</u>えば、次に **G 3**と押す。 (G:グループ)



●グループ3にタイマ(遅れ消灯・ 一時点灯)設定をしたい場合 は、タイマ機能選択キーとタイ マキーを押す。 一 例えば、遅れ消灯5分を設定す る場合(遅れ)(5分)と押す。

	スイッチ 入力T/U 開光T/U				
-	個別	2 - 1	917		
	個別				
	個別				
l L	((▶ 電源			
		個別個別	一個別 2 - ! 個別		

[[<u>م</u>	<u>イッ</u> チ 入力		-T/U 調光T/U
		個別	2 - 1	タイマ
	ı	Р	1	
		個別		
Ш		((■ 電源	

3	イッチ 入力	T/U U	-T/U 調光T/U		
		アドレスNO	タイマ		
	個別	2-1			
	Р	1			
П	G	3			
(章 電源					

ス <u>イッ</u> チ 入力T/U リルーT/U 顕光T/U					
	個別	2-1	9/7		
	Р	- 1			
П	G	3	遅れ 5分		
L	((△電源			

注)パターンにタイマ設定は できません。

手順3

アドレスを 設定



スイッチの送受信部にWRT 9500Kの受発光部(▲の所) を1cm以内に近づけ動かさな L١,



WRT9500Kの設定を押す。 **WRT9500Kより**⟨ピー音⟩ 確認するまで動かさない。 (約1~4秒) アドレス設定完了

※エラー時は、液晶パネル表 示部の左下に"エラー"表 示がでる。 〈ピッピッピッピッピッピき〉 WRT9500Kの アドレスクリアーを押し、 エラー"表示を消し、再度 1、2の操作をする。



スイッチのハンドルをはずし鉛 筆で アドレス(ナンバー)を記 入する。

●WRT9500Kの電源を切る。

商



小形パターン・グループ設定器(アドレス設定 機能付)(波設定機能付)でも設定ができます。 ●小形パターン・グループ設定 器(WRT9600)の各種機能は113頁をご参照ください。

小形パターン・グループ設定器(WRT9600)によるパターン・グループ制御内容設定方法

- ●パターン・グループ制御の範囲設定…… 1, 2, 4~8 の操作をする。
- ・パターン・グループ制御の範囲確認…… 1 ~ 3,8 の操作をする。
- ●パターン・グループ制御の範囲変更…… 1 ~ 3, 5 ~ 8 の操作をする。

〈パターン・グループ制御内容設定前に〉

- ①アドレスプラン表を完成しておいてください
- ②T/U・スイッチ・セレクタスイッチのアドレス設定を済ませておいてください。
- ③フル2線信号線にWRT9600を接続する。

- 1)使用しない負荷アドレスは、制御対象外とし、制御内容に入れない でください。
- 2) 小形パターン・グループ設定器は持ち歩き可能なため、パターン・グ ループ設定スイッチ(WRT5850)付セレクタスイッチ部の併設をお すすめします。
- 3) パターン制御・グループ制御を行う場合は、必ずパターン・グループ 制御内容設定が必要です。

■伝送ユニットへのグループ制御の範囲設定手順(初期設定時)



- ●パターン・グループ設定器をフル2線信 **号線に接続する**
- ●パターン・グループ設定器の電源を入
- ●機能設定キー G を押す。



「G2」の制御範囲を「0-1、0-2、1-1、

● カーソル ▶、 切り換え▲ を押し、グルー プアドレスを"2"と選択する。



確認を2秒以上押し、「G2」の制御内容を 伝送ユニットから入力し、カーソル▶、切り 換え▲を押しながら確認する。 20秒ほどで読み込まれます。 (確認が不要の場合 3 は行わなくてもよい)



初期設定時はカーソル◀▼、切り換え▲ を押し編集表示を"オール除外"と選択し、 必ず実行を押す。●選択したグループの 内容を消去できます (確認・一部変更の場合 4 は行わない。)

5 (液思パネル表示部)

(液明ハイル衣小部/							
€−K		制御種別	アドレスNo.	ON/OFF	タイマー	- 調光レベル	
アドレス設定		G∂	0-1	ON		— = 7	
P·G設定	l	_	0-2	ON		5	
初期		オール	0-3		_	— - 3	
特別		除外	0-4		l	— - 1	
						-	
確認		スイッチ	入力T/U	リレーT/U	調光T/U	電池残量	
	Ī						

- グループ制御対象負荷を決める。 カーソル▶▼を押し、グループ対象とし たいアドレスNo.を選択する。
- ●カーソル▶▼を押し、"0-1"の ON/OFF表示に切り換え▲を押し、 "ON"を選択する。 カーソル▼を押し、"0-2のON/OFF表

示に切り換え▲を押し、"ON"を選択す



カーソル ◀を押し、切り換え▲を押し、 5 _____ と同様に"1-1"、"1-2"に"ON"を選択 する。

ON/OFF表示"ON"…グループ対象 無表示…グループ対象外



設定を2秒以上押し、「G2」の制御範 囲を伝送ユニットに設定する。 20秒ほどで書き込まれます。 他のグループの制御範囲を設定する場 合、2~7を繰り返し設定する。



グループ設定が終われば、設定器の電 源を切り、フル2線信号線への接続を外

■タイマー(遅れ消灯、一時点灯)機能の設定方法

上記、手順 5 の時点で、タイマー機能を持たせたいアドレスNo.に"ON"を選択した後、「カーソル▶」 切り換え▲ を押し、 タイマー表示に設定したいタイマー機能を選択する。

タイマー機能…●一時点灯

30秒、1分、5分、60分、120分

●遅れ消灯

30秒、1分、5分

- ●一時点灯・遅れ消灯回路を計8回路まで、1つのグループに設定可能です。
- ●グループ制御では、調光の明るさレベル制御(設定)はできません。
- 注)リレー制御用T/Uにリレーが接続されていない端子がありアドレスを設定している場合は、 グループ設定時にそのアドレスをグループ対象外としてください。

録

●エラー表示について

エラ	一表示	症状(メッセージ)	点検	処置
		"コルの伯信日ぶ	フル2線信号線が 接続されていますか?	フル2線信号線を 接続してください。
P	エラー (E-20)	"フル2線信号が 存在しません"	伝送ユニットの電源が 入っていますか?	キャンセルを押して、 伝送ユニットの 電源を入れてください。
· G設定時	エラー	"伝送ユニット 判別が	伝送ユニットがWRT2000K系列で、 システムに接続されている調光T/U の切替スイッチが、WRT2050側に なっていませんか?	接続されている調光T/Uの 切替スイッチをWRT2000K側 にしてください。
	(E-21)	できません"	伝送ユニットがWRT2050系列以 外のフル2線システムで個別または 設定スイッチが繰り返し操作や、 熱線センサが検知していませんか?	伝送ユニットに対して入出力中に、フル2線システム 側のスイッ子操作や、熱線を検知させないでください。 (スイッ子操作や、熱線が検知する可能性がある場合 は本器を直接接続して入出力してください。)

エラ	ラー表示 症状(メッセージ) 点検		処置	
	エラー (E-22)	"設定モードを 解除してください"	フル2線システム側が 設定状態になっていませんか?	キャンセルを押して、フル2線側の スイッチの「設定・通常切替スイッチ」を 操作して通常モードにしてください。
P·G設定時	エラー (E-40) (E-41)	"データの入力が できません" "データの出力が	伝送ユニットがWRT2050系列 以外のフル2線システムで 個別または設定スイッチが 繰り返し操作されていませんか?	伝送ユニットに対して入出力中に、 フル2線システム側のスイッチ操作は しないでください。(スイッチが操作される 可能性がある場合は本器を伝送ユニット に直接接続して入出力してください。)
	(E-42)	できません"	本器からフル2線システムへ入出力中に伝送ユニットの電源が切れていませんか?	伝送ユニットの電源が原因調査 対策後、伝送ユニットの電源を 入れ、再度入出力してください。

■伝送ユニットへのパターン制御の内容設定手順(初期設定時)



- [®]設定器をフル2線信 号線に接続する。
- ●パターン・グループ設定器の電源を入
- ●機能設定キー P を押す。

2						
〈液晶/	'n	ネルま	表示部	8>		
モード		制御種別	アドレスNo.	ON/OFF	タイマー	- 調光レベル
アドレス設定		₽ ∂	0-1		_	— - 7
P·G設定	J	フェード ナシ	0-2		_	5
初期		オール	0-3		_	— <u>-</u> 3
特別		ON	0-4		_	— - 2
確認		スイッチ	λ カT/U	リレーT/U	調光T/U	電池残量
	_					


「P2」の制御内容を「0-1、1-1をON、 0-2、1-2をOFF とする場合

●カーソル▶、切り換え▲を押し、パター ンアドレス"2"を選択する。




確認を2秒以上押し、「P2」の制御内容を 伝送ユニットから入力し、カーソル▶、切り 換え▲を押しながら確認する。 20秒ほどで読み込まれます。

(確認が不要の場合 3 は行わなくてもよい)



初期設定時は「カーソル◀▼」「切り換え▲ を押し、編集表示を"オールクリア"と選択し、 必ず[実行]を押す。●選択したパターンの 内容を消去できます

(確認・一部変更の場合 4 は行わない。)



パターン制御対象負荷を決める。

- カーソル▼を押し、パターン対象とし たいアドレスNo.を選択する。
- カーソル▶▼を押し、"0-1"の ON/OFF表示に切り換え▲を押し、 "ON"を選択する。

カーソル▼を押し、"0-2"のON/OFF 表示に切り換え▲を押し、"OFF"を 選択する。

€-κ	制御種別	アドレスNo.	ON/OFF	タイマー	調光レベル
アドレス設定	Ρ ∂	1-1	ON		7 =7
P·G設定	フェード ナシ	1-2	OFF	_	5
初期	オール	1-3		_	
特別	クリア	1-4		-	— = ² ₁
確認	スイッチ	入力T/U	リレーT/U	調光T/U	電池残量

カーソル◀を押し、切り換え▲を押し、 **5**と同様に"1-1"に"ON""1-2"に 'OFF"を選択する。

ON/OFF表示"ON"…ON設定 'OFF" ··· OFF設定

無表示…パターン対象外



伝送ユニットに設定する。 20秒ほどで書き込まれます。

2~7 を繰り返し設定する。

他のパターンの制御内容を設定する場合。



パターン設定が終われば、設定器の電源 を切り、フル2線信号線への接続を外す。

■調光レベル設定方法(調光T/Uご使用の場合)

上記、手順 5 の時点で、調光レベルを設定したいアドレスNo.に"ON"を選択した後、

カーソル▶ 切り換え▲を押し、調光レベル表示に設定したい調光レベル1~7(暗~明)を選択する。

注)個別アドレス使用の調光制御を行う場合は、必ず伝送ユニットはWRT2050など、WRT2040系列をご使用ください。

■タイマー(遅れ消灯、一時点灯)機能の設定方法

上記、手順 5 の時点で、タイマー機能を持たせたいアドレスNo.に"ON" を選択した後、カーソル ▶ 切り換え▲ を押し、タイマー表示に設定した いタイマー機能を選択する。

タイマー機能…●一時点灯30秒、1分、5分、60分、120分 運れ消灯30秒、1分、5分

ー時点灯・遅れ消灯回路を計8回路まで、1つのパターンに設定可能です。

■フェード時間設定方法

上記、手順 5 の時点で、

時間を選択する。

(フェード時間…ナシ、3秒、6秒、1分)

注1)フェード時間を設定する場合は、必ず伝送ユニットはWRT2050な ど、WRT2040系列をご使用ください。

カーソル▼ 切り換え▲ を押し、フェード表示に設定したいフェード 注2)リレー制御用T/Uにリレーが接続されていない端子がありアドレス設定してい る場合は、パターン設定時にそのアドレスをパターン対象外としてください。

注3)OFFに対してフェード制御はできません。

5

録

セレクタスイッチ部(パターン・グループ設定スイッチ付)によるパターン・グループ制御内容設定方法

注)グループ・パターン設定中、負荷は動作しません。 注)アドレス設定には、設定器が必要です。 (WRT9600)

〈グループ・パターン設定の前に〉

①アドレスプラン表を完成しておいてください。

②設定器(WRT9600)を使用し、T/U·スイッチ セレクタスイッチのアドレス設定を済ませておいてください ●設定内容が不用意に変更されないよう、パターン・ グループ設定スイッチ(WRT5850)の共用部な どへの設置はお避けください。

セレクタスイッチの

■伝送ユニットへのグループ制御の範囲設定手順(初期設定時)

●グループ制御の範囲設定…… 1 ~ 7 の操作をする。

●グループ制御の範囲確認…… 1 ~ 3,6,7 の操作をする。

●グループ制御の範囲変更…… 1 ~ 3,5 ~ 7 の操作をする。



1 G2 G2 G3 G4

パターン・グループ設定スイッチ (WRT5850)の保護カバーを開ける。



設定・通常切替スイッチを押す。 (表示ランプ(赤)点灯)



範囲設定をしたい グループ のスイッチを。 (スイッチのLED〈緑〉→〈赤〉点灯)

グループ設定が終われば、 設定・通常切替 スイッチを押す。 (表示ランプ〈赤〉消灯)

G3

G4



初期設定時は必ず オールエリア外、除外設定用 スイッチを押す。(表示ランプ〈赤〉 点灯)●選択したグルーブの内容を消去ます。(確認・一部変更の場合 4は行わない。



保護カバーを閉める。

■タイマー(遅れ消灯、一時点灯)機能 の設定方法

同様です。

①グループ制御の範囲設定をする前に、タイマー (遅れ消灯・一時点灯)機能を持たせたい 個別制御用 スイッチにタイマー機能をワイヤ レスアドレス設定器(WRT9630·WRT9600・ WRT9500K)で設定を済ませておく。

パターン・グループ設定スイッチも

②上記、手順 5 の時点で、

タイマー(遅れ消灯・一時点灯)機能に設定した 個別制御用 スイッチのLEDを〈赤〉・〈緑〉 _____ 両方点灯させる。

●一時点灯・遅れ消灯回路を計8回路まで 1つのグループに設定可能です。

注)グループ制御では、調光の明るさレベル制御 (設定)はできません。

ご注意

- 1)リレー制御用T/Uにリレーが接続されていな い端子がありアドレスを設定している場合 は、グループ設定時にそのアドレスをグルー プ対象外としてください
- 2)グループ設定中にワイヤレススイッチを操作 しないでください。



個別制御用スイッチを押して、グループ制御対象負荷を決める。 LED〈赤〉点灯 グループ対象 LED〈赤・緑〉両方消灯グループ対象)

同じ方法で3,4,5 を繰り返し設定する。 設定を行う場合は右記をご参照ください。

■伝送ユニットへのパターン制御の内容設定手順(初期設定時)

●パターン制御の内容設定…… 1 ~ 7 の操作をする。

●パターン制御の内容確認…… 1~3,6~7 の操作をする。

●パターン制御の内容変更…… 1 ~ 3,5 ~ 7 の操作をする。

●便利機能 パターン設定時 4 の後に

●オン設定が多い場合

オールオン設定用スイッチを押し、オン 設定以外の負荷を個別スイッチで設定 したい状態に変更する。

●オフ設定が多い場合

オールオフ設定用スイッチを押し、オフ 設定以外の負荷を個別スイッチで設定 したい状能に変更する。



パターン・グループ設定スイッチ (WRT5850)の保護カバーを開ける。



設定・通常切替スイッチを押す。



チを押す。(スイッチのLED 〈緑〉→ (赤)点灯)



初期設定時は必ず「オールエリア外、除外 設定用 を押す。(表示ランプ(赤)点灯)





LED〈赤〉点灯·······ON LED〈緑〉点灯·······OFF LED〈赤・緑〉両方消灯・・・・・パターン対象外

同じ方法で3,4,5 を繰り返し設定する。

設定・タイマー設定を行う場合は右記をご参 照ください。



内容設定をしたいパターンのスイッ



設定後、設定・通常切替スイッチを押し、 「通常」に戻す。 (表示ランプ〈赤〉消灯)



保護カバーを閉める。

■調光レベル設定方法


上記、手順 5の時点で、現場の調光スイッチの ①ON・OFF制御のスイッチハンドルを押し、 LED表示を〈赤〉点灯させる。

②調光スイッチのスイッチハンドル △▽ で明 るさレベル設定をする。

(△…明るさアップ

☑…明るさダウン) (目盛としてLED6コにて





7-0

できません。(ON/OFF設定のみ可能) ■タイマー(遅れ消灯、一時点灯)機能を

設定する場合

- ①パターン制御内容の設定をする前に、タイマー (遅れ消灯・一時点灯)機能を持たせたい 個別制御用スイッチにタイマー機能をワイヤ レスアドレス設定器(WRT9630·WRT9600・ WRT9500K)で設定を済ませておく。
- ②上記、手順 5の時点で、タイマー(遅れ消灯・ 一時点灯)機能を持った 個別制御用 スイッ チを操作しLEDを〈赤〉・〈緑〉両方点灯させる。
- ●一時点灯・遅れ消灯回路を計8回路まで1つ のパターンにタイマー設定可能です。

ご注意

- 1)リレー制御用T/Uにリレーが接続されていな い端子がありアドレスを設定している場合は、 パターン設定時にそのアドレスをパターン対 象外としてください。
- 2) パターン設定中にワイヤレススイッチを操作し ないでください。


付

フル2線式リモコン図記号

図 記 号	名 称(品名)	品 番
電線		
	電力線	
	フル2線信号線(ペア線)	
	ワイヤレス信号線(ペア線)	
	調光信号線(ペア線)	
	熱線センサ付自動スイッチ(子器) 増設信号線(ペア線)	
111 111 111 111	電灯分電盤	
リレー制御盤	リレー制御盤	
盤内部品) on that the sager	
C P U	伝送ユニット	WRT2050
C P U G	受注品 伝送ユニット(グループ監視表示形)	WRT2055
Ry-T/U 4	リレー制御用T/U	WR3400 WR3440K WRT4014
R-Tr	リモコントランス	WR2301 WR2311 WR2321
R–Ry	20Aフルパワーリモコンリレー片切	WR6165 WR6161K
D R-Ry D	20Aフルパワーリモコンリレー両切	WR6166
T/U-6A 4	T/U付6Aリレーユニット片切(4回路用)	WR34169 WRT41249
T/U-6A	T/U付6Aリレーユニット片切(1回路用)	WR3426K
T/U-6A s	防湿形T/U付6Aリレーユニット片切(1回路用)	WR3428K
D4 T/U-6A D4	T/U付6Aリレーユニット両切(4回路用)	WR34179
T/U-6A	T/U付6Aリレーユニット両切(1回路用)	WR34279
LC T/U-LC 500	T/U付調光ユニット(白熱灯500W用)	WRT4345
LC T/U-LC 800	T/U付調光ユニット(白熱灯800W用)	WRT4348
LC 1500 T/U-LC 1500	T/U付調光ユニット(白熱灯1500W用)	WRT43415
T/U-LC LED	T/U付LED調光ユニット	WRT4740
	(光アドレス設定式)(分電盤用) LED照明・蛍光灯調光T/U	WRT4243
MT-T/U	電動機器用T/U	WRT4421K
CC/車番4	EEスイッチ連動ユニット(1入力用)	WRT4422K WRT3251
1 +T/I	接点入力T/U(4入力用)	WRT3224K
1 +T (1)	防湿形接点入力T/U(4入力用)	WRT3214
1 +T // I		WRT3211
LCADT/U	接点入力T/U(1入力用)	WRT3211
#-T/II	調光用接点入力T/U	
表示T/U NC4	状態表示用T/U(状態不一致時ON形)(4出力用)	WRT4621K
表示T/U NO4	状態表示用T/U(状態一致時ON形)(4出力用)	WRT4622K WR3913
AMP	増幅器	
NF-Tr SPU	ノイズフィルタトランス 信号線乗井ニミ派炸罐コニット	WR2701
信号T/U	信号線雷サージ防護ユニット 信号ラインモニターT/U	WR3925
TM		WR39319
TM R	年間プログラムタイマユニット AC100V・200V	WRT3540K
RBr-T/U 4	リモコンブレーカ制御用T/U(4回路用) 防湿形AC100V・200V	WR34509
RBr-T/U S	リモコンブレーカ制御用T/U(1回路用)	WR3452K
O-IFU M	オープン通信インターフェース(M型)	WRT2646
MNU IN	接点状態監視用入力ユニット	WRT2511
MNU OUT	接点状態監視用出力ユニット	WRT2519
LKP	強制パターン保持ユニット	WRT2583
○LKP	強制パターンレベル表示ランブ	WRT2589RK
LKU	スイッチ操作ロックユニット 盤外部品 エミット・2線インターフェースパネル	WRT2580
	(Web計量対応型) Webサーバユニット	WRN7
Web	(計量機能付)(分電盤用) ネットワークコントロールユニット	
NCU	(NCU)(分電盤用)	
LIU	ローガルインダーフェースユニット (LIU)(分電盤用)	

図 記 号	名 称(品名)	品 番
盤外部品	天井用・T/U付6Aリレーユニット片切	WR34619
4	(4回路用) 天井用・T/U付6Aリレーユニット両切	WR34629
D4	(4回路用) 照明器具内蔵用・T/U付6Aリレーユニット	WR34029 WR34061K
	片切(1回路用) HA端子用T/U	WRT4500
HA-T/U	天井用·増幅器	WR3915
AMP SSZ	調光T/U付照度センサ	WR39152 WRT3617
SS/R SS/R	照度センサスイッチ	WRT3657
V R	照度センサスイッチ(軒下用)(センサ部)	
◆ SSC	照度センサスイッチ(軒下用)(照度・アドレス設定部)	WRT3655K
スイッチ	スイッチ(エイト形)	WRT5511W, WRT5512W WRT5513W, WRT5514W
● R(8T)	エイトフリースイッチスイッチ	WRT5518W WRT5518W WRT55019W, WRT5551K WRT55029W, WRT5552K WRT55039W, WRT5553K WRT55049W, WRT5554K
R(EN)	液晶ネームタッチスイッチ 個別スイッチ	WRT9261K
● MR	パターンスイッチ	
● RG	グループスイッチ	
● RT	一時点灯スイッチ	
● RD	遅れ消灯スイッチ パターン・グループ設定スイッチ	WRT5850W
€ MB	調光スイッチ	WRT5850
₩RG	グループ調光スイッチ	WRT57319W WRT5771K
● MT	電動機器制御スイッチ	WRT54019W
● RC	カードスイッチ	WR3891
S√ _R	熱線センサ付自動スイッチ	WRT3374K
S/R (広角)	熱線センサ付自動スイッチ(広角検知)	WRT3364K
S	熱線センサ付自動スイッチ (親器)(壁埋込形)	WRT3394
S R(広角)WP	熱線センサ付自動スイッチ (親器・広角検知形)(軒下天井取付形)	WRT3354
S RWP	熱線センサ付自動スイッチ(光アドレス設定式) (親器)(明るさセンサ付)(屋側壁防雨形)	WRT3384
\$	熱線センサ付自動スイッチ(子器)	WRT3375
S (広角)	熱線センサ付自動スイッチ(子器・広角検知)	WRT3365
S	熱線センサ付自動スイッチ(子器)(壁埋込形)	WRT3395
S (増設用) (広角)	熱線センサ付自動スイッチ (子器・子器増設・広角検知)	WRT3367
SV (広角)WP	熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)(軒下天井取付形)	WRT3355
S WP	熱線センサ付自動スイッチ (子器)(屋側壁防雨形)	WRT3385
S √R	ワイヤレス熱線センサ付自動スイッチ (電波アドレス設定式)	WRT1130
SR	ワイヤレス受信器 (電波設定式)(天井取付形)	WRT1400
⊕ EP	液晶スイッチ (地図画面表示式)	WRT9231K
₩R	セレクタスイッチ	
RS	受注品 パターン・グループ設定スイッチ付セレクタスイッチ	WRT9103K
MR	ワイヤレス個別スイッチ	WRT1511K
■ T _{RG}	ワイヤレスグループスイッチ ワイヤレスパターンスイッチ	WRT1514K
MR MR	ワイヤレス調光スイッチ	
RG	ワイヤレスグループ調光スイッチ	WRT1561K
ワイヤレス受信器		
R	埋込ワイヤレス受信器 (フル2線信号出力形)(天井取付形)	WRT1320
表示ランプ	表示ランプ	WR3900RK·WK
OT/U	T/U付表示ランプ	WR3901RK·WK
マスターワイヤレス		
RM	マスターワイヤレス用受信器	WRT13906
■1 RM	マスターワイヤレススイッチ	WRT15919

ワイヤレス熱線センサ、受信器の設定方法…小形パターン・グループ設定器(電波設定式)(WRT9630)が必要




基本設定方法

〈設定の前に〉 ●ワイヤレス受信器の配線を済ませておいてください。

●ワイヤレス受信器・ワイヤレス熱線センサをご使用の場所で設定ください。

■ ワイヤレス受信器 (WRT1400) の初期設定

① WRT9630の電源を入れ 電波設定 を押す。



② "受信器初期設定"を選択し、実行を押す。

〈液晶パネル表示部〉

受信器初期設定 受信器への登録設定 アドレス設定 アドレス一括設定

③ 設定したいワイヤレス受信器のIDを確認するため、 "サーチ"を選択し、実行を押す。 (指定のIDに対応するワイヤレス受信器のLEDが点滅)

〈液晶パネル表示部〉

******	H 1 - 2 - 3 - H - 7		
	受信器		
	01234567	サーチ	セット
	01234568	サーチ	セット
•	01234569	サーチ	セット

④ 設定したいワイヤレス受信器の初期設定を行うため "セット"を選択し、実行 を押す。

〈液晶パネル表示部〉

	受信器		
	01234567	サーチ	セット
	01234568	サーチ	セット
•	01234569	サーチ	セット

⑤ カーソル▶▼▲◀ 切り換え▲▼ を押し、 ワイヤレス受信器アドレス、周波数CH、エリアNo.を 入力し、実行を押す。

〈液晶パネル表示部〉



- ※1)ワイヤレス受信器アドレスは「0-1~63-4」の内、1アドレスを使用する。 他のワイヤレス受信器も同一アドレスとする。 他のT/Uなどで使用していないアドレスを使用してください。 ※2)ワイヤレス周波数CHは「1~4」、エリアNo.は「1~10」で示し、
- ※2)ワイヤレス周波数CHは「1~4」、エリアNo.は「1~10」で示し、 「周波数CH-エリアNo.」は「1-1~10、・・・4-1~10」の内、1ナンバーを 使用する。ワイヤレス受信器毎に異なるナンバーを使用する。
- ⑥ 他のワイヤレス受信器も③~⑤を繰り返し設定する。
- ⑦ 設定が終わればWRT9630の電源を切る。

基本設定方法のつづき

2 ワイヤレス受信器 (WRT1400) へのワイヤレス熱線センサ (WRT1130) の登録

① WRT9630の電源を入れ 電波設定を押す。



② カーソル▲▼ を押し "受信器への登録設定" を選択し、実行を押す。

〈液晶パネル表示部〉

受信器初期設定 受信器への登録設定

アドレス設定 アドレス一括設定

③ 登録したいワイヤレス受信器のIDを確認するため、

"サーチ"を選択し、

実行を押す。

(指定のIDに対応する ワイヤレス受信器の LEDが点滅)

	受信器		
	01234567	サーチ	
	01234568	サーチ	
•	01234569	サーチ	

④ 登録したいワイヤレス 受信器のIDを選択し、 確認を押す。

〈液晶パネル表示部〉

〈液晶パネル表示部〉

(1100	III 1 - 2 - 3 - 11 - 7		
	受信器		
	01234567	サーチ	
	01234568	サーチ	
•	01234569	サーチ	

されている熱線センサの IDリストが表示される。 新たなワイヤレス熱線

センサを登録する場合は "追加登録"を選択し、


実行を押す。

⑤ ワイヤレス受信器に登録 〈液晶パネル表示部〉

)		登録端末		
		12345678	サーチ	
		12345679	サーチ	追加登録
`	▶	12345680	サーチ	

⑥ 登録したいワイヤレス熱線センサ の確認ボタンを押す。

(2秒以上長押し)



⑦ WRT9630の画面に "----を登録します"

と表示され、


実行を押す。 (ピー音が鳴ります。)

(液明ハイル衣小部/	
11111111	
を登録します	
戻る ▶	キャンセル
登録 ▶	実行

- ⑧ 他に登録したいワイヤレス熱線センサも⑤~⑦を 繰り返し設定する。
- ⑨ 他のワイヤレス受信器にワイヤレス熱線センサを 登録する場合、③~⑧を繰り返す。
- (10) 設定が終わればWRT9630の電源を切る。

3 ワイヤレス熱線センサ (WRT1130) のアドレス設定

① WRT9630の電源を入れ 電波設定を押す。




② カーソル▲▼ を押し アドレス設定"を選択し、 実行を押す。

〈液晶パネル表示部〉 受信器初期設定 受信器への登録設定 アドレス設定 アドレス一括設定

※ アドレス設定を1以外でも 登録する(1~16)場合は "アドレス一括設定"を 選択し、実行を押す。

③ 設定したい ワイヤレス熱線センサの 確認ボタンを 押す。(2秒以上長押し)

④ WRT9630にアドレス設定 画面が表示される。



⑤ [カーソル▶▼▲ ◀] 切り換え▲▼] を押し、 設定したいアドレス制御内容を入力し、一設定を押す。

●個別アドレス使用時〈液晶パネル表示部〉

(負荷(照明)制御用のアドレス)―	個別	1-1	-		ı
	個別		-		ı
(センサ切入アドレス)ー	個別	58-1	-		ı
		_	_	_	-

●グループアドレス使用時〈液晶パネル表示部〉


(負荷(照明)制御用のアドレス)――	G	1	-		_
	個別		_		_
(センサ切入アドレス)―	- 個別	58-1	-		-
		_	_	_	_

●パターンアドレス使用時〈液晶パネル表示部〉


	•		~/13	3 (VIX HH I		
(負荷(照明) ON時のアドレス) —	– P	1	_	_	_	
(負荷(照明)OFF時のアドレス)―	- P	2	-	_	-	
(センサ切入アドレス)ー	一個別	58-1	-		-	
		_	_	_	-	

- ⑥ 他のワイヤレス熱線センサも②~⑤を繰り返し設定する。
- ⑦ 設定が終わればWRT9630の電源を切る。

パターン・グループ設定スイッチ付セレクタスイッチ(WRT9103K)の設定方法



基本設定方法



要

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

通常 | P·G | 特別 |

P12 🖒 P34

編集 → 実行

終了 🔿 戻る

出力完了

P·G出力

(4)

P·G出力


通常 | P·G | 特別


P12 ⇔ P34

中止 → 戻る

P12出力中









※全P・Gで入力した場合、約30分かかります。

出力方法

全部のパターン・グループを出力

任意のアドレス範囲のみ出力 全部のパターンを出力

全部のグループを出力

通常 | P·G | 特別

アドレス範囲

全パターン

全グループ

全P·G

P·G出力

※WRT2050、WRT2040の系列以外の伝送ユニットをご使用の場合、正しく設定 するために入力中は、フル2線システム側のスイッチ操作は行わないでください。

いずれの入力方法でも、これで終了する場合は $_{\begin{subarray}{c}$ 戻る、引き続き編集する場合は $_{\begin{subarray}{c}$ を押す

●編集は入力した最初のアドレスの編集画面となります。

P12 ⇔ P34

決定 → 実行

中止 → 戻る

P·G出力

実行します

パターン・グループ制御内容の出力(伝送ユニットへ)

〈出力方法〉

アドレス範囲

通常 P·G 特別

伝送ユニット から入力

伝送ユニット

ヘ出力

全パター

全グル-

全P·G

1). (2)

絙隹

本器のパターン・グループ制御内容を伝送ユニットに出力します。 ※伝送ユニット設定がWRT2050、WRT2040、WRT2000Kのときのみ使用できます。 ※伝送ユニット設定は接続する伝送ユニットと合わせてください。

① t-i で▲マークをP・Gに合わせる。

② ▲ ▼ で伝送ユニットから出力に合わせ、実行を押す

③ ▲ ▼ で出力方法を選択し、実行を押す

- ●出力方法の手順は「パターン・グループ制御内容の入力」をご覧ください。
- ④ 表示された内容でよければ 実行 を押す
 - ●出力が開始され、完了すると出力完了と表示されます。
 - ●出力中に中止したい場合には、 戻るを押すと、 現在出力中のアドレスが完了した時点で中止されます。

※全P・Gで出力した場合、約30分かかります。

※WRT2040系列以外の伝送ユニットをご使用の場合、正しく設定するために出力中は、フル2線システム側のスイッチ操作は行わないでください。

ご注意

- ①設定内容を正しく入出力するために、本機から伝送ユニットへ出力するとき、または本機へ入力するときにフル2線システム側スイッチ操作は行わないでください。
- ②パターンおよびグループのアドレスが全て設定されている場合、本機から伝送ユニットへ出力または本機へ入力するとき最大約30分かかります。
- ③設定した内容または伝送ユニットから本機へ入力した設定内容は電源を切っても消去されません。
- ④フル2線システム側に全チャンネルのT/Uが接続されていなくても256回路全ての設定内容を入力または出力します。