


ビルトインガスコンロからIHクッキングヒーターへの取り替え手順

Aパターン

現行設置機種

コンロ本体高さが220mmの機種



内 容

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型コンセント パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型コンセント パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012
埋込みコンセントセット パナソニック(株)製	KZ-CN30 <sup>※1</sup>	—	—
埋込型コンセントセット パナソニック(株)製	—	KZ-CN20 <sup>※2</sup>	—


※1 コンセント(プレートなし)は埋込型WF3630Bと同じです。  
※2 コンセント(プレートなし)は埋込型WN1932と同じです。

取り替えのみでOK

Cパターン

現行設置機種

コンロ本体高さが150mm～180mmの機種



内 容

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型コンセント パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型コンセント パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012
埋込みコンセントセット パナソニック(株)製	KZ-CN30 <sup>※1</sup>	—	—
埋込型コンセントセット パナソニック(株)製	—	KZ-CN20 <sup>※2</sup>	—

※1 コンセント(プレートなし)は埋込型WF3630Bと同じです。  
※2 コンセント(プレートなし)は埋込型WN1932と同じです。

③置台入れ替え 置台・台輪の詳細は10ページを参照してください。

◎台輪


◎置台

幅75cm、90cmの一体型フロアキャビネットの場合はAD-SKK60AKまたはAD-SKK60AWを使用してください。

Bパターン

現行設置機種

コンロ本体高さが250mm～300mmの機種




内 容

①コンロ取り外し

②電気工事

推奨コンセント	30A	20A	15A
埋込型 パナソニック(株)製	WF3630B	WN1932	WN1112K
露出型 パナソニック(株)製	WK36301B/W	WKS294	WK3012

③前パネル取り付け



品 番	H寸法(mm)
KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・YP36S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163S	21 46 76
KZ-G33XST・G32EST・G32AST・G32AS・G32AK・G22CL3	21 46 76

※詳しくは11ページをご覧ください。

Dパターン

パナソニック商品との取り替えはできません。

No	事例内容	対応できない理由
1	操作部が上部で前面が木製仕上げ(ロースター部なし)	パナソニック製品に操作部が上部で前面が木製仕上げ商品がない ・キャビネット前面にIHロースター部の開口スペースがないため
2	コンロ本体前面幅が小さい ・本体幅:580～585mm	パナソニック製品に本体前面幅の小さい商品がない ・キッチンキャビネット内側面の切削加工が必要 (お客様と要相談)
3	ワークトップ上面開口穴が異なる 【例】①大 幅660×奥行460mm ②小 幅560×奥行400mm	パナソニック製品に左記開口穴に設置できる商品がない ①の場合、開口部を所定の穴寸法(幅560×奥行460mm)に仕上げた穴埋め部材を幹旋部材として用意し、設置できるようにしているキッチンメーカーもあります。 詳細についてはキッチンメーカーにお問合せください。 ②の場合開口穴の奥行460mmに拡大カットが必要 (お客様と要相談)
4	外国製ビルトインコンロ ・No.1の事例が多い	日本製とサイズが違う
5	前垂れ寸法が大きい ・42mmを大きく超える	吸気口カバー・前飾り枠・グリル扉及びスイッチカバー・右サイドカバーが前垂れ下部に当たりセットできないため

- 7 -

- 8 -