


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

| 品名                | 品番       |          | 処理・仕上                                                           | ポール内蔵可能安定器                         | ポール内蔵可能スイッチ                           |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| トクポール<br>XY4963HN | 上部柱      | 下部柱      | 溶融Zn-Al-Mg合金メッキ<br>(HZA50A) 前処理後<br>ミディアムグレーメタリック<br>ポリエステル粉体塗装 | 108×111×470 以下<br>(幅) (高さ) (全長) 1台 | 15A 2P用 1個<br>または ジョイント<br>ユニットQ68 ※1 |
|                   | YD4631HN | YD4632HN |                                                                 |                                    |                                       |

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)



(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚のをせる。

|      |        |    |     |                          |                             |                                         |
|------|--------|----|-----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 器具質量 | 43.5Kg | 3  | 蓋   | Zn-Al系合金メッキ<br>鋼板 (t1.6) | ミディアムグレーメタリック<br>ポリエステル粉体塗装 | XY4963HN                                |
| 特記事項 |        | 2  | 下部柱 | 鋼管 (t3.2)<br>(STK400)    | 別表参照                        | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|      |        | 1  | 上部柱 | 鋼管 (t2.8)<br>(STK400)    | 別表参照                        |                                         |
|      |        | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚                   | 備考                          | パナソニック株式会社                              |

