

トラブルシューティング



エラー スイッチとの通信が切断しました。 「閉じる」をタップ後、 再度「通信確認」を行ってください。 閉じる

	原因	対処方法
た。	接続したスイッチ(受信器)と離れたため Bluetooth接続が切断した。	スイッチ(受信器)の近くで 再度「通信確認」を行ってください。

	原因	対処方法
	スイッチ(受信器)間の距離が離れており、スイッチ (受信器)間の通信が届かなかった。	通信確認結果の経路を確認し、エラーが発生している「確認 NGの経路」の中間に中継器を設置し、画面の案内に従って 中継器を設定してください。 ※作業を中断して後から設定する場合、画面下側の「中断する」を押して 中断した後 ◆ P.15
施工設定 あの記 ネロン ネロン スロッチ用の通信が確認できない 経営がありました。	スイッチ (受信器) 周辺に障害物 (金属などの電波 を通さないもの) があり、スイッチ (受信器) 間の通 信が届かなかった。	障害物が動かせる場合は動かしてください。障害物が動か せない場合は、スイッチ(受信器)の中間になる位置に中継器 を設置し、画面の案内に従って中継器を設定してください。 ※作業を中断して後から設定する場合、画面下側の「中断する」を押して 中断した後 ◆ P.15
xカ・タッチ1 タッチ1・xカ スイッチの間の通信が 確認できない経路があ りました	スイッチ(受信器)が電波停止状態になっていた。 パネルタイプの場合 パネルが外れている。 ほたるランプが3回点滅に なっている。	スイッチ(受信器)を通常モードにして、再確認してください。 パネルタイプの場合 パネルを取り付けてください。 リンドルタイプの場合 切/入ボタン、登録ボタンを同時に約1秒短押し したあと、3回点滅が終了していることを確認 してください。 ※ダブルスイッチは上側の切/入ボタンを使用
	通信確認の前に接続したスイッチ(受信器)から 離れてしまい、Bluetoothの接続が切断された。	 手順0「中断する」を選択してください。 手順0「施工の続き/追加で施工」→ P.15 手順0 近くの「名称設定」済のスイッチ(受信器)を操作して、 施工設定情報を取得してください。 手順0 ガイダンスに従い、再度通信確認を行ってください。