



- Diagram illustrating that blowing (ブローイング) and glass wool (グラスウール) are not applicable for this type of insulation. The diagram shows a cross-section of a wall with insulation. A large 'X' is placed over the insulation area, indicating that these methods are not suitable. The text below the diagram reads: ブローイング施工不可 (Blowing construction not possible) and グラスウール施工不可 (Glass wool construction not possible).

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$



ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1040lm	6	補助反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	品 名 ダウンライト XND1051WV 鶴 井 池 田 川 田 パナソニック株式会社
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	LED			
配 光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.6kg (灯具:0.3kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板 (t2.5)	高反射白色粉体塗装	
		1	枠	亜鉛銅板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

