



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



#### 〔使用上のご注意〕

- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。



#### (安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。



| ポール内蔵可能安定器                     |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 86×85×380<br>(幅)(高さ)(全長) 以下 1台 |                                   |
| ポール内蔵可能<br>スイッチ                | 15A 2P用 1個 または<br>ジョイントユニットQ68 ※1 |
| 器具質量                           | 30Kg                              |
| 特記事項                           |                                   |

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

| 品番 (ポール)             |    |     |                       |      |
|----------------------|----|-----|-----------------------|------|
| YD4531               | 5  |     |                       |      |
|                      | 4  |     |                       |      |
|                      | 3  | 蓋   | 鋼板 (t1.6)             | 錆止塗装 |
|                      | 2  | 下部柱 | 鋼管 (t3.5)<br>(STK400) | 錆止塗装 |
| 生産終了品<br>本器具は製造できません | 1  | 上部柱 | 鋼管 (t2.8)<br>(STK400) | 錆止塗装 |
|                      | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚                | 備考   |
| パナソニック株式会社           |    |     |                       |      |

