



クローゼットセンター丁番一覧(表側) [2024.1.17更新]




品番	生産中止 KR72201	KR72201K2	
写真			<p>※注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ・穴位置違い ・形状違いのため扉に切欠き加工必要(施工治具同梱) ・3箇所とも交換する(新・旧混在は丁番破損の可能性があるため)
		代替品	

品番	生産中止 MDE91538	生産中止 MDE91531	3個入/1品番	KRG000392	1個入/1品番
写真					
		代替品 互換性あり	つば厚み5mm	代替品 互換性あり	つば厚み5mm

品番	生産中止 KRT70061 KRL900018(旧)	生産中止 KRL900018(新)	1個入/1品番	KRG000381	1個入/1品番
写真					
		代替品 互換性あり	つば厚み2mm	代替品 互換性あり	つば厚み2mm

クローゼットセンター丁番一覧(裏側)

品番	KR72201	KR72201K2
写真		

品番	MDE91538	MDE91531	KRG000392
写真			

品番	KRT70061 KRL900018(旧)	KRL900018(新)	KRG000381
写真			